




CALDEIRAS A PELLETS

Nara 34



Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO (UN)
1	-	Vidro Cerâmico	sob consulta
2	-	Manípulo da Porta	sob consulta
3	40-10016	Placa Vermiculite	43,45 €
4	40-10044	Vaso de Expansão 8Lts	162,50 €
5	-	Kit Sanitário	sob consulta
6	40-10011	Pressostato Ar (Pa 20-10)	42,10 €
7	-	Válvula de Segurança	sob consulta
8	40-10007	Interruptor Geral	15,99 €
9	40-10010	Vela de Ignição	39,83 €
10	40-10013	Placa Electrónica	248,94 €
11	40-10006	Controlador "LCD" 6 Botões	116,77 €
12	-	Válvula de Ventilação Automática	sob consulta
13	-	Manómetro	sob consulta
14	40-10234	Circulador Wilo NYL 53/15	156,91 €
15	40-10004	Termostato de Segurança 100°C	30,17 €
16	40-10184	Ventilador de Fumos	434,51 €
17	40-10053	Copo do Queimador	120,40 €
-	40-10112	Chapa de Protecção Placas Vermiculite	16,90 €
-	40-10156	Tubo de Silicone p/ Pressostato	6,53 €
-	40-10223	Pino de Ligação ao Tubo de Silicone	6,03 €
-	40-10242	Deflector Queimador Quadrado	24,14 €
-	40-10079	Cordão da Porta (10mm)	5,78 €/Mt
-	40-10009	Sonda Ambiente	9,08 €

Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO (UN)
-	40-10133	Medidor de Massa de Ar	49,85 €
-	40-10001	Motor Redutor (5rpm)	114,66 €
-	40-10147	Cabo de Alimentação	9,56 €
-	40-10092	Sonda de Água	17,50 €
-	40-10008	Sonda de Fumos	23,86 €
-	40-10103	Cabo Plano	9,05 €
-	40-10160	Tampa Passagem de Fumos - Direira	24,14 €
-	40-10161	Tampa Passagem de Fumos - Esquerda	24,14 €
-	40-10165	Tubo de Ida	66,62 €
-	40-10047	Tampa Superior	122,59 €
-	40-10108	Porta Externa (Vermelha)	130,62 €
-	40-10166	Tubo de Ligação ao Vaso de Expansão	7,83 €
-	40-10208	Falange para Tampa do Silo	sob consulta
-	40-10087	Suporte para Controlador	26,13 €
-	40-10131	Batente	6,03 €
-	40-10095	Sem-Fim + Tubo D.80	sob consulta
-	40-10188	Sem-Fim Completo	217,26 €
-	40-10052	Sem-Fim (S/Tubo)	54,20 €
-	40-10199	Grade de Protecção Interior do Silo	sob consulta
-	40-10114	Aro para Porta	sob consulta
-	40-10003	Ventilador de Fumos R2E180-C682-01 (Até 2014)	434,51 €
-	40-10242	Deflector do Queimador	24,14 €